

# TAVOLA ROTONDA

## “LA CORRETTA GESTIONE DEI CANTIERI”

*La gestione del cantiere e le misure generali di tutela*

# 1. La gestione del cantiere: **ciòè?**

[https://www.youtube.com/watch?v=cM3BE\\_35RJs](https://www.youtube.com/watch?v=cM3BE_35RJs)  
[https://www.youtube.com/watch?v=J\\_hoUDOShNc](https://www.youtube.com/watch?v=J_hoUDOShNc)

# 2. Le misure generali di tutela: **quali?**

<https://www.youtube.com/watch?v=4Lx8DNN0eeY&t=306s>  
*L'art.15 e l'art. 95 del D. Lgs 81/2008*

# Art. 15 del D. Lgs 81/2008 – Misure generali di tutela

- valutazione dei rischi;
- programmazione della prevenzione;
- riduzione dei rischi alla fonte;
- priorità delle misure di protezione collettiva;
- informazione e formazione adeguate;
- partecipazione e consultazione dei lavoratori;
- programmazione delle misure per il miglioramento della sicurezza;
- attuazione delle misure di emergenza;
- utilizzo di segnali di avvertimento e di sicurezza;
- regolare manutenzione di ambienti, attrezzature, impianti.

# Art. 95 del D. Lgs 81/2008 – Misure generali di tutela

«I datori di lavoro delle imprese esecutrici, durante l'esecuzione dell'opera osservano le misure generali di tutela di cui all'art. 15, e curano in particolare:»

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e salubrità;
- la scelta dell'ubicazione dei posti di lavoro;
- le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima e periodico degli apprestamenti e delle attrezzature;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio dei vari materiali;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione e il coordinamento tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- le interazioni con le attività che avvengono all'interno o in prossimità del cantiere.

## Art. 97 del D. Lgs 81/2008 – Obblighi dell'impresa affidataria

«1. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria verifica le condizioni di sicurezza dei lavori affidati e l'applicazione delle disposizioni e delle prescrizioni del piano di sicurezza e coordinamento»

«3. Il datore di lavoro dell'impresa affidataria deve, inoltre:

- a) coordinare gli interventi di cui agli **articoli 95** e 96;
- b) verificare la congruenza dei piani operativi di sicurezza (POS) delle imprese esecutrici rispetto al proprio, prima della trasmissione dei suddetti piani operativi di sicurezza al coordinatore per l'esecuzione.

## Art. 92 del D. Lgs 81/2008 – Obblighi del CSE

c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento nonché la loro reciproca informazione.

# Grazie